

Информация о качестве питьевой воды подаваемой потребителям города Тобольска с использованием централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Объект контроля	Февраль 2020 г	причины не соответствия качества воды
1	Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Количество проб питьевой воды отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	
1.2.	Общее количество проб питьевой воды отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	726	
2	Распределительная водопроводная сеть		
2.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	2	2 пробы не соответствуют СанПиН 2.1.1074-01 по бактериологическим анализам. При повторном взятии проб качество соответствует нормам.
2.2.	Общее количество отобранных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества.	202	

Начальник производственно-технического отдела по коммунальному комплексу

Янсуфин О. Б.

Начальник лаборатории

Губина У. В.