

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Тобольска за февраль 2016 года**

№ п/п	Объект контроля	Количество	Причины несоответствия качества воды
1.	<b>Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения</b>		
1.1.	Количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	
1.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, по результатам производственного контроля качества	1399	
2.	<b>Распределительная водопроводная сеть</b>		
2.1.	Количество проведенных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	2	Из 2 проб: 1 проба не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по бактериологическим анализам, 1 проба не соответствует по химическим показателям ( железо), что обусловлено вторичным загрязнением в распределительной сети. Сети на участках, на которых выявлены не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 промыты, взяты повторные пробы, качество соответствует нормам.
2.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	206	