

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям с использованием централизованной системы водоснабжения на территории города Тобольска за сентябрь 2017 года**

№ п/п	Объект контроля	Количество	Причины несоответствия качества воды
1.	Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Количество проведенных проб, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	1 проба не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по бактериологическим анализам. При повторном взятии пробы, качество воды соответствует нормам
1.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	751	
2.	Распределительная водопроводная сеть	1	1 проба не соответствует СанПиН 2.1.1074-01 по бактериологическим показателям. Сети, на участках которых выявлены несоответствия СанПиН 2.1.1074-01, промыты, взяты повторные пробы, качество соответствует нормам
2.1.	Количество проведенных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	1
2.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	361	