

**Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории**

**города Тобольска за ноябрь 2015 года**

№ п/п	Объект контроля	Количество	Причины несоответствия качества воды
1.	Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Количество проведенных проб, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	
1.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	1356	
2.	Распределительная водопроводная сеть		
2.1.	Количество проведенных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	7	Из 7 проб: не соответствуют СанПиН 2.1.1074-01 по бактериологическим показателям, 5 проб - по химическим показателям (наиболее повторяющиеся превышения по цветности мутности, железу) обусловленные вторичным загрязнением в распределительной сети.  Сети на участках, на которых выявлены не соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 промыты, взяты повторные пробы, качество соответствует нормам.
2.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	210	