

Информация о качестве питьевой воды подаваемой потребителям города Тобольска с использованием централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Объект контроля	август 2021 г	причины не соответствия качества воды
1	Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Количество проб питьевой воды отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21	2	Не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 по бактериологическим показателям. При повторном отборе проб качество соответствует нормам.
1.2.	Общее количество проб питьевой воды отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	784	
2	Распределительная водопроводная сеть		
2.1.	Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21	0	
2.2.	Общее количество отобранных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества.	202	

**Начальник производственно-технической службы
по коммунальному комплексу**

Начальник лаборатории

Янусфин О.Б.

Десятова К.Ю.