

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории города Тобольска за ноябрь 2016 года

№ п/п	Объект котроля	Количество	Причины несоответствия качества воды
1.	Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074- 01	2	2 пробы не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 по бактериологическим анализам. При повторном взятии пробы, качество воды соответствует нормам
1.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, по результатам производственного контроля качества	1506	
2.	Распределительная водопроводная сеть		
2.1.	Количество проведенных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	11 проб не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по бактериологическим анализам. Сеть на участке, на котором выявлено несоответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 промыта, взята повторная проба, качество воды соответствует нормам
2.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	354	