

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой потребителям с использованием централизованной системы водоснабжения на территории города Тобольска за декабрь 2018 года

№ п/п	Объект контроля	Количество	Причины несоответствия качества воды
1.	Водопроводные станции централизованной системы водоснабжения		
1.1.	Количество проведенных проб, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	1	Н1 проба не соответствует установленным требованиям СанПиН 2.1.1.1074-01 по бактериологическим свойствам. Повторная проба соответствует нормам. 2.1.4.1074
1.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных на водопроводных станциях перед подачей в распределительную сеть по результатам производственного контроля качества	776	
2.	Распределительная водопроводная сеть		
2.1.	Количество проведенных проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества, не соответствующих установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	0	
2.2.	Общее количество проб питьевой воды, отобранных в распределительной сети по результатам производственного контроля качества	202	